








Postup:

1. Upnout tyč Ø65, zarovnat, navrtat, vrtat Ø27
2. Soustružit Ø60 d11 a Ø38 s6 na délku 41, zápich 2x0,2
3. Vyvrtat a na čisto Ø30 E6, vnitřní drážka š. 6 hl. 1,6
4. Upíchnout na 40,5, přepnout do měkkých čelistí, 40 h13
5. Obrážet na soustruhu (vřeteno stojí) drážku R3 hl. 1,6 od vnitřní drážky do 36, nůž po 0,1 na zdvih
6. Vrtačka, prizma: vrtat Ø5 do drážky, Ø7 hl. 9, srazit
7. Řezat závit M8x1 hl. 7 ručním závitníkem, odjehlit

Poznámky:

Označení: Pouzdro podle ISO 4379 – F30x38x40, nákružek zvětšen
Mezní rozměry:
Ø30 E6 = 30,040 až 30,053
Ø38 s6 = 38,043 až 38,059
Ø60 d11 = 59,710 až 59,900
40 h13 = 39,610 až 40,000
Mazací otvor ISO 12128 – L5, vnitřní drážka ISO 12128 – H1,6 (š. 6), podélná drážka ISO 12128 – F1,6 (R3).
Maznice DIN 71412 – A M8x1, klíč 9 (nakupovaná).
Nákružek Ø60x14 zvětšen pro maznici (mimo ISO 4379).
Nekótovaná sražení 0,5x45°.

POKUD NENÍ UVEDENO JINAK: JEDNOTKY JSOU V MILIMETRECH DRSNOST: Ra 6,4 TOLERANCE: ±0,1	OPRACOVÁNÍ:	ODSTRANIT OSTRÉ HRANY	NEUPRAVOVAT MĚŘÍTKO VÝKRESU / ZMĚNA

Odborný výcvik

	JMÉNO	PODPIS	DATUM
NAVRHL	Michl Ondřej 2.OZ		7.11.2026
PŘEZKOUŠEL			
SCHVÁLIL	David Šatný UOV		
VÝROBA			
Z. JAKOSTI			

POLOTOVAR: Ø65x46

MATERIÁL: CuSn12-C (CC483K)

NÁZEV: **Pouzdro s maznicí**

Č. VÝKRESU: **Výkres č.5**

A4

MĚŘÍTKO: 2:1

LIST 1 Z 1 LISTŮ